


Шпилька приварная без резьбы, латунь тип UT



| $d_1 \pm 0.1$ | $l_1 + 0.6$ | $d_3 \pm 0.2$ | $d_4 \pm 0.08$ | $l_3 \pm 0.05$ | h | n max. | $\alpha \pm 1^\circ \text{ max.}$ |
|---------------|-------------|---------------|----------------|----------------|---------|--------|-----------------------------------|
| 3 | | 4.5 | 0.60 | 0.55 | 0.7-1.4 | 1.5 | 3° |
| 4 | | 5.5 | 0.65 | 0.55 | 0.7-1.4 | 1.5 | 3° |
| 5 | | 6.5 | 0.75 | 0.80 | 0.7-1.4 | 2.0 | 3° |
| 6 | | 7.5 | 0.75 | 0.80 | 0.7-1.4 | 2.0 | 3° |



Ø3




Шпилька приварная без резьбы, латунь CuZn37

| Тип | Длина мм | Степень прочности | Поверхность | Упаковка «Б» штук | Упаковка «М» штук | Вес кг/100 шт. | Арт. № |
|------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
| 6 S 3 x 6 | 6 | CuZn37 | — | 25000 | 1000 | 0,041 | 4055 70 5 |
| 6 S 3 x 8 | 8 | CuZn37 | — | 20000 | 1000 | 0,053 | 4055 71 3 |
| 6 S 3 x 10 | 10 | CuZn37 | — | 20000 | 1000 | 0,063 | 4055 72 1 |
| 6 S 3 x 12 | 12 | CuZn37 | — | 15000 | 1000 | 0,077 | 4055 74 8 |
| 6 S 3 x 15 | 15 | CuZn37 | — | 10000 | 1000 | 0,095 | 4055 75 6 |
| 6 S 3 x 20 | 20 | CuZn37 | — | 10000 | 1000 | 0,125 | 4055 76 4 |
| 6 S 3 x 25 | 25 | CuZn37 | — | 7000 | 1000 | 0,155 | 4055 77 2 |

CuZn Латунь



Ø4



Шпилька приварная без резьбы, латунь CuZn37

| Тип | Длина мм | Степень прочности | Поверхность | Упаковка «Б» штук | Упаковка «М» штук | Вес кг/100 шт. | Арт. № |
|------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
| 6 S 4 x 8 | 8 | CuZn37 | — | 15000 | 1000 | 0,093 | 4055 80 2 |
| 6 S 4 x 10 | 10 | CuZn37 | — | 10000 | 1000 | 0,114 | 4055 81 0 |
| 6 S 4 x 12 | 12 | CuZn37 | — | 10000 | 1000 | 0,136 | 4055 82 9 |
| 6 S 4 x 15 | 15 | CuZn37 | — | 1000 | 1000 | 0,168 | 4055 83 7 |
| 6 S 4 x 20 | 20 | CuZn37 | — | 5000 | 1000 | 0,221 | 4055 84 5 |
| 6 S 4 x 25 | 25 | CuZn37 | — | 5000 | 1000 | 0,275 | 4055 85 3 |
| 6 S 4 x 30 | 30 | CuZn37 | — | 4000 | 1000 | 0,328 | 4055 86 1 |
| 6 S 4 x 35 | 35 | CuZn37 | — | 3000 | 1000 | 0,381 | 4055 88 8 |

CuZn Латунь

Шпилька приварная без резьбы, латунь тип UT



Шпилька приварная без резьбы, латунь CuZn37

| Тип | Длина мм | Степень прочности | Поверхность | Упаковка «Б» штук | Упаковка «М» штук | Вес кг/100 шт. | Арт. № |
|------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
| 6 S 5 x 8 | 8 | CuZn37 | — | 10000 | 1000 | 0,145 | 4055 91 8 |
| 6 S 5 x 12 | 12 | CuZn37 | — | 5000 | 1000 | 0,212 | 4055 93 4 |
| 6 S 5 x 15 | 15 | CuZn37 | — | 5000 | 1000 | 0,262 | 4055 94 2 |
| 6 S 5 x 20 | 20 | CuZn37 | — | 4000 | 1000 | 0,345 | 4055 95 0 |
| 6 S 5 x 25 | 25 | CuZn37 | — | 3000 | 1000 | 0,429 | 4055 96 9 |
| 6 S 5 x 30 | 30 | CuZn37 | — | 1000 | 1000 | 0,512 | 4055 97 7 |
| 6 S 5 x 35 | 35 | CuZn37 | — | 1000 | 1000 | 0,595 | 4055 98 5 |
| 6 S 5 x 40 | 40 | CuZn37 | — | 1000 | 1000 | 0,679 | 4055 99 3 |

CuZn Латунь



Шпилька приварная без резьбы, латунь CuZn37

| Тип | Длина мм | Степень прочности | Поверхность | Упаковка «Б» штук | Упаковка «М» штук | Вес кг/100 шт. | Арт. № |
|------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
| 6 S 6 x 10 | 10 | CuZn37 | — | 5000 | 1000 | 0,254 | 4056 00 0 |
| 6 S 6 x 12 | 12 | CuZn37 | — | 4000 | 1000 | 0,302 | 4056 01 9 |
| 6 S 6 x 15 | 15 | CuZn37 | — | 4000 | 1000 | 0,374 | 4056 02 7 |
| 6 S 6 x 20 | 20 | CuZn37 | — | 3000 | 1000 | 0,494 | 4056 03 5 |
| 6 S 6 x 25 | 25 | CuZn37 | — | 1000 | 1000 | 0,614 | 4056 04 3 |
| 6 S 6 x 30 | 30 | CuZn37 | — | 1000 | 1000 | 0,734 | 4056 05 1 |

CuZn Латунь